


- Budynek objęty opracowaniem
- Istniejąca ulica dojazdowa
- Proj. droga pożarowa
- Istniejąca droga - do manewrowania
- Proj. plac manewr.
- Projektowana pochylnia
- Istn. wejście do budynku
- Ilość kondygnacji
- drzewa planowane do redukcji koron
- istn. hydrant zewnętrzny H80
- istn. wjazd na posesję


Budynek Pałacu Młodzieży - Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.

PLAN SYTUACYJNY  
SKALA 1:500


RYS. 0P




### Rzut piwnicy







- OZNACZENIA
- PLANOWANE HYDRANTY H25 z węz.półszytyw.
  - ISTNIEJĄCE HYDRANTY H52 - do wymiany na H25 z węz.półszytyw.
  - PLANOWANE WYDZIELENIE P.POŻ. KL. SCHOD. -REI60 Z DRZWIAMI EI30




OZNACZENIA

- PLANOWANE HYDRANTY H25 z węz.półszttyw.
- ISTNIEJĄCE HYDRANTY H52 - do wymiany na H25 z węz.półszttyw.
- PLANOWANE WYDZIELENIE P.POŻ. KL. SCHOD. -REI60 Z DRZWIAMI EIS30
- PLANOWANE POSZERZENIE PRZEJŚCIA DO SZEROKOŚCI BIEGU SCHOD.




Budynek Pałacu Młodzieży - Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.


Rzut II piętra

RYS. 4P



OZNACZENIA

-  PLANOWANE HYDRANTY H25 z węż.półszttyw.
-  PLANOWANE WYDZIELENIE P.POŻ. KL. SCHOD. -REI60 Z DRZWIAMI EIS30
-  ISTNIEJĄCA KLAPA ODDYMIAJĄCA URUCHAMIANA SIŁOWNIKIEM



PLANOWANE WYDZIELENIE P.POŻ. KL. SCHOD. -REI60  
Z DRZWIAMI EIS30

**Budynek Pałacu Młodzieży - Dostosowanie  
do obowiązujących przepisów p.poż.**

**PRZEKRÓJ  
POPRZECZNY**

**RYS. 6P**